


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ БЕОГРАД

Прегревица 118, 11080 Земун - Београд, Србија  
Телефон: +381 11 3713000, Факс: +381 11 3162190, www.ipb.ac.rs  
ПИБ: 100105980, Матични број: 07018029, Текући рачун: 205-66984-23



Београд, 07. 10. 2014.

Комисија у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник; др Александар Милосављевић, виши научни сарадник; Миомир Ердељановић, секретар Института; је данас обишла сав релевантни пословни простор главне зграде Института и доставила ми анализу затеченог стања ових просторија по питању прокишњавања.

Закључак комисије је да готово 60% кровне конструкције прокишњава (2300 + 400 квм) и захтева ургентну интервенцију пре почетка зимске сезоне. Поред овог, још 30% крова је у незавидном стању које би у кратком року захтевало интервенцију.

Овакво стање директно угрожава безбедност запослених, део капиталне научне инфраструктуре Института, као и интегритет саме зграде. Због овога доносим следећу

## ОДЛУКУ

Да се одмах крене у ванредне радове који ће санитарити затечено стање укупне кровне конструкције главне зграде Института за физику, спречити даље прокишњавање и тиме отклонити резултујућу опасност по запослене и имовину Института.

У том циљу налажем колегама задуженим за процедуру јавних набавки да грађевинске радове који буду извођени у оквиру санације крова од прокишњавања воде као хитну интервенцију.

Задужујем горе наведену комисију да по завршетку радова изврше њихов пријем и ованесте ме о томе.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ



др Александар Богојевић